

## シリカリProによる止水実験



20221009ひび割れ試験体



20221009ひび割れ試験体に注水(裏面)



20221009試験体にシリカリ塗布



20221013ひび割れ試験体注水



20221016ひび割れ試験体(裏面)



20221017止水完了

※ひび割れ幅が大きかったので、シリカリProを2回塗布しています。20221016 (2回目塗布)